



resultae

Herramientas **básicas**

GAP



resultae

Herramientas **básicas**

0.1. - GAP

Conceptos a tener en cuenta.

Un GAP, Grupo autónomo de Producción, es la célula elemental de trabajo.

Está compuesto por un número reducido de personas, entre 5 y 8.

Todas trabajan en la misma área y en el mismo turno.

Dentro del GAP, existe uno de miembros que es el Líder del GAP. No tiene un papel jerárquico en el organigrama, y se dedica fundamentalmente a actualizar los datos de la estación de trabajo y a cuidar de que las distintas metodologías, como pueden ser 5S, TPM, se lleven a cabo correctamente.

El GAP se encuentra bajo la responsabilidad de un Supervisor (primer nivel jerárquico) que dirige a un máximo de 25 personas, por lo que cada supervisor tendrá responsabilidad sobre 3 o 4 GAP's.

0.1. - GAP

Las responsabilidades del GAP son:

- 1 -

Lograr los objetivos del QCDP [Quality (Calidad), Cost (Coste), Delivery (Entrega) y People (Personal)]

- 2 -

Reaccionar en caso de problema.

- 3 -

Contribuir a la mejora continua de los procesos de trabajo.

resultae

Herramientas **básicas**

0.1. - GAP

Las actividades del GAP son:

- 1- Producir piezas aplicando el trabajo estandarizado.
- 2- Garantizar la calidad del producto aplicando las instrucciones de calidad y reaccionando en caso de fallo.
- 3- Efectuar el cambio de herramienta o participar en ello.
- 4- Realizar trabajos simples de mantenimiento aplicando las instrucciones TPM.
- 5- Contribuir a la mejora continua de los procesos de trabajo participando en las actividades de resolución de problemas, proporcionando ideas de mejora, etc.
- 6- Formar a otros miembros del GAP, así como a los recién llegados.
- 7- Participar en la comunicación del GAP por medio de los TOPS 5.

resultae

Herramientas básicas

GAP

